



No.	内容	回答日
1	<p>Q. ルールブック8ページ目の、共通エリア内のワークを保持するための穴なのですが、フィールド中央付近にある穴のうち2つの上に、共通エリアを分断しているアクリルパネルが設置されており、ワークの固定及び取得が不可能になっているように思われます。</p> <p>A. ご指摘いただいた通り、ルールブックに記載されている図面では中央付近の穴とアクリルパネルが干渉しております。中央付近の穴は右図の通りとなりますので、こちらを参照してください。</p> 	3/20
2	<p>Q. 共通エリアのワーク配置について、共通ワークエリアAとBに置かれるワークの個数や色が同数になるよう配置されるのでしょうか。</p> <p>A. 共通ワークエリアAとBに置かれるワークは、個数・品種ともに同一になるよう配置します</p>	3/29
3	<p>Q. 競技フィールド内の共有エリアについて、P5の競技フィールド構成がP8のワーク配置と異なります。</p> <p>A. 共通エリアのワークはランダム配置となります。そのため、2列／3列のどちらも正しいこととなります。</p>	3/29
4	<p>Q. 競技フィールド内の共有エリアについて、P5の競技フィールド構成にはアクリル板のようなものが見受けられますが詳細な寸法が示されておりません。実際のフィールドには設置されているものなのでしょうか。</p> <p>A. 共通ワークエリアAとBを隔てるアクリル板を設置します。また寸法についてですが、アクリル板の板厚10mmを共通エリア中央に設置します。</p>	3/29
5	<p>Q. 競技フィールド内のシューティングBOXについて、P11の図では穴の開いた板のようなものがフレームよりやや沈みこんだように見受けられますが詳細な寸法が示されておりません。実際のフィールドではこの沈みこみはあるのでしょうか。</p> <p>A. 穴の開いた板（ワーク陳列板）はフレーム下面に合うような寸法となっております。詳細は右図を参照ください。</p> 	3/29